

変換ケーブル、延長ケーブルの種類

	写真	内容	用途	接続例
変換ケーブル CT9900		12ピン小型オス→10ピン大型メス ケーブル長: 240mm	大型コネクタを小型コネクタに変換 (PL23をME15Wに変換)	CT68xx,9709,9272-10をPW6001、 PW3390、CT955xに接続
変換ケーブル CT9901		12ピン小型メス→10ピン大型オス ケーブル長: 240mm	小型コネクタを大型コネクタに変換 (ME15WをPL23に変換)	CT68xx-05,9709-05,9272-05を 9555-10、3390に接続
延長ケーブル CT9902		12ピン小型メス→12ピン小型オス ケーブル長: 5000mm	小型コネクタを小型コネクタで5m延 長 2本まで直列接続可	CT68xx-05,9709-05,9272-05を5m延長 して、CT955x、PW3390、PW6001に接続 2本使用して10m延長可能
延長ケーブル CT9903		10ピン大型メス→10ピン大型オス ケーブル長: 5000mm	大型コネクタを大型コネクタで5m延 長 2本まで直列接続可	CT68xxを5m延長して、 9555-10、3390に接続 2本使用して10m延長可能
接続ケーブル CT9904		12ピン小型メス→12ピン小型オス ケーブル長: 1000mm	CT9557の加算出力をPW6001、 PW3390に出力	CT9557をPW6001、PW3390に接続
変換ケーブル CT9920		出力コネクタがPL14タイプのコネ クタを12ピン小型コネクタに変換	出力コネクタがPL14の電流センサを PW3390に接続	CT7742、CT7642、CT704Xを PW3390に接続